

شرایط نگهداری پدها:

این امکان وجود دارد که پدهای نو در ابتدا رنگ را به خوبی از روی کلیشه برندارند؛ برای رفع این مشکل می‌بایست پد را با نوار چسب و یا حلال‌های ملایم مانند استون و الکل تمیز نمود. در صورتی که برای تمیز کردن پدها از حلال‌های قوی مانند تینر استفاده شود، سطح پد آسیب می‌بیند، کیفیت خود را از دست می‌دهد و از عمر مفید آن کاسته می‌شود. پدها باید دور از گرد و غبار نگهداری شوند. برای جلوگیری از پارگی پدها حتی‌الامکان باید از برخورد اشیا تیز به آن‌ها جلوگیری کرد و در زمانی که از آن‌ها استفاده نمی‌شود به نحوی روی پایه قرار داده شوند که سطحی که رنگ را منتقل می‌کند، به طرف بالا قرار گیرد.

دوام و ماندگاری:

در شرایط عادی یک پد برای ۱۰۰۰۰۰ چاپ مناسب می‌باشد. البته این تعداد بستگی به عواملی از قبیل شکل، اندازه و سختی پد و نوع جوهر استفاده شده دارد. استفاده از رنگ‌های مرغوب به ماندگاری بیش‌تر پد کمک می‌نماید. لذا بهتر است که حتی‌المقدور از رنگ‌های با کیفیت بالا برای چاپ پد استفاده شود. به علاوه باید توجه داشت که استفاده مداوم و طولانی مدت از پد، عمر آن را کاهش می‌دهد. در نتیجه توصیه می‌شود که حتی‌الامکان از یک پد برای کارهای تیراژ بالا استفاده نشود.

